
KOV
sync
unused
FM CV
unused
-15V
main out
-1V
gnd
mute
audio/LFO
saw out
+15V
+10V
sine out
lin FM
PW CV
unused
waveform CV
3S1 bead
3S1 bead
LF412
TEMPCO
TL072
LM2903
TL072
TL074
CA3046
10k
sine offset
100k
sine sym
sine shape
1k
tri offset
tri shape
10k
1k
oct
/V
10k
100k
init
HF
10k
1n5
100p
220p
330p
10µ
25V
15µ
16V
1µ
DUS
4051